

項番	作業内容	従事人数
	本日は天気は良かったものの、朝は非常に寒く感じました。園内の草地には、うっすらと雪化粧が残っている部分もありました。 本日は、こんぶくろ池に流れ込む水の流れを良くするために、①水質浄化施設からこんぶくろ池までの水路の落ち葉掻き&泥さらい、②こんぶくろ池西南岸の湧水口部分の落ち葉掻き&泥さらいを行いました。さらに、その他の活動として、③管理事務所付近の清掃及び管理事務所内の整理等を行いました。	
1	水質浄化施設からこんぶくろ池までの水路の落ち葉掻き&泥さらい 水質浄化施設から流れる水路は一旦暗渠になり、こんぶくろ池への流れ込み部分で再び開渠になります。この開渠になった後の水路に落ち葉と泥が堆積し、水の流れが悪くなっていたので、この部分の落ち葉掻きと泥さらいを行いました。  (上記2枚は、落ち葉掻き&泥さらい終了後の写真です)	7名
2	こんぶくろ池西南岸の湧水口部分の落ち葉掻き&泥さらい 2016年実施の「こんぶくろ池みおたえ」実施時に見つかったこんぶくろ池の西南岸にある7カ所の湧水口付近にも落ち葉や泥が堆積して湧水が出にくくなっているため、この部分についても落ち葉掻きと泥さらいを行いました。 	7名
3	管理事務所付近の清掃及び管理事務所内の整理 管理事務所付近の清掃及び管理事務所内の整理を行いました。 (写真はございません)	3名
参加者 15名 (会員 15名)		